



ERRATA CORRIGE

We inform you that the MOQ of the products listed here below are wrong in the Product Catalogue 2022. Please find the correct MOQ here below.

*Si comunica che le MOQ dei prodotti elencati qui sotto sono errate nel Product Catalogue 2022.
Si prega di controllare le MOQ corrette qui sotto.*

P/N	DESCRIPTION	PAGE	WRONG MOQ	CORRECT MOQ
0300392	FIXING PLATE	86	1000	2000
4545200	SECONDARY LOCK – 1-WAY POWER CONNECTORS	89	2400	5000
4545100	SECONDARY LOCK – 1-WAY POWER CONNECTORS	89	4800	10000
4510295	MALE HOLDER – MULTIPLE 6,3 CONNECTORS	107	150	300
4510296	FEMALE HOLDER – MULTIPLE 6,3 CONNECTORS	107	250	500
1609200	CBA J81 L4 – TERMINALS	122	500	350

The catalogue on the MTA website is already updated.

Il catalogo sul sito MTA è già aggiornato.